対策箇所図【竜王小学校区】

別添2-1
令和5年4月時点

11　県道綾戸東川線
【課題】
歩道幅員が狭小であり、危険。

【対策】
境界ブロックの移設

1　県道春日竜王線
【課題】
歩道幅員が狭小であり、危険。
歩道が無い区間は、路肩部の幅員が狭小であり、危険。
【対策】
歩道拡幅
区画線修正等

3　県道小口川守線
【課題】
歩道から水路に転落の危険。

【対策】
転落防止柵等

4　県道小口川守線
【課題】
横断歩道が薄い。

【対策】
区画線補修

13　県道小口川守線
【課題】
一部 の区間に歩道が無く、橋梁箇所においては道路幅員が狭小になっており危険。
【対策】
歩道設置

9　県道春日竜王線
【課題】
横断歩道が薄い。

【対策】
区画線補修



10　主要地方道近江八幡竜王線
【課題】
県道の横断が危険。

【対策】
横断歩道の前後に「通学路あり」等の路面表示

5　県道綾戸東川線
【課題】
歩道幅員が狭小であり、危険。

【対策】
歩道拡幅

2　県道小口川守線
【課題】
路肩未舗装部に水溜りができ、子供が車道側に出ることがあり危険。

【対策】
部分舗装等

7　県道水口竜王線
【課題】
歩道が無く、路肩部の幅員が狭小であり、危険。

【対策】
歩道設置または路肩拡幅

8　町道中央通り線
【課題】
歩道において、路面とマンホールに高低差があり危険。

【対策】
高低差修正

6　国道477号
【課題】
歩道が無く、路肩部の幅員が狭小であり、危険。

【対策】
歩道設置

12　町道山中谷田線
【課題】
歩道が無く、路肩部の幅員が狭小であり、危険。

【対策】
歩道設置または路肩拡幅